

宜春市袁州区恒泰烟花爆竹制作有限公司职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称：		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司			检测时间：	2024年1月25日		
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质		
1	1#装黄泥车间	装黄泥工	2	噪声					75.9		不超标	一般		
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	1.07			1.1		超标	严重			
2	1#装药车间	送饼工	1	噪声					74.4		不超标	一般		
		投药工	1	噪声					75.8		不超标	一般		
				其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般		
		固饼工	2	噪声					77.8		不超标	一般		
3	1#~6#结鞭车间	结鞭工	27	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般		
				噪声					79		不超标	一般		
				噪声					73.7		不超标	一般		
				噪声					74.3		不超标	一般		
4	2#装黄泥车间	装黄泥工	2	矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	0.88			0.9			超标	严重		
				噪声					74.4		不超标	一般		
				噪声					73.6		不超标	一般		
				其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般		
5	2#装药车间	送饼工	1	噪声					74.4		不超标	一般		
				投药工	1	噪声					73.6		不超标	一般
						其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
				固饼工	2	噪声					78		不超标	一般
6	7#~12#结鞭车间	结鞭工	26	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般		
				噪声					78.4		不超标	一般		
				噪声					76.3		不超标	一般		
				噪声					75.9		不超标	一般		
7	2#生产区	中转送货工	2	噪声					76.3		不超标	一般		
				噪声					75.9		不超标	一般		
				噪声					79.1		不超标	一般		
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重		
8	机械注引车间	注引工	5	噪声					77.8		不超标	一般		
				噪声					77.8		不超标	一般		
				其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般		
				固饼工	2	噪声					79.7		不超标	一般
9	3#装药车间	送饼工	1	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般		
				噪声					79.2		不超标	一般		
				噪声					74.6		不超标	一般		
				噪声										
合计			103	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

III级

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	103	I级

一般超标	0	—
严重不超标	1	Ⅱ级
严重超标	4	Ⅲ级
风险结论	Ⅲ级	